

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Верхнетуринский механический техникум»
г. Верхняя Тура, ул. Грובה, дом 1а**

2023г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры № _____
1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГАПОУ СО «Верхнетури́нский механический техникум»
1.2. Адрес объекта: 624320 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Грובה 1а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2811 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта -2022
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023г., 2024г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнетури́нский механический техникум» (ГАПОУ СО «Верхнетури́нский механический техникум»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
624320 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Грובה 1а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственное
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
региональная
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 620075 г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 33, 8 (343) 312-00-04 (добавочный 002); E-mail Info.minobraz@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалиды.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 520

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
доступно движение пассажирским транспортом иногородним до Автобусной остановки (Администрация и Мемориал Славы) на ул. Машиностроителей
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (нет) частично отсутствует цельность асфальтного покрытия

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДУ</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДУ</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДУ</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДУ</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДУ</u>

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
 Объект : ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» доступен условно для К, О, С, Г, У. при организации помощи сотрудников организации

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий Оснащение оборудованием
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Оснащение оборудованием
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный Оснащение оборудованием
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не является структурным элементом объекта
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030 г.

В пределах бюджетных ассигнований в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) .

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
 Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24 » апреля 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: от «24 » апреля 2023 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Заместитель директора по учебной работе Вовк А.Ф.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

Заведующая хозяйством Грицкова Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Специалист по охране труда Севастьянова Г.М.

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов:

Председатель: Макарычев Е. И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАПОУ СО

«Верхнетуринский механический техникум»

Шутова М.Н.

«24» апреля 2023г.



**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»

1.2. Адрес объекта: 624320 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Грובה 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2811 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта -2022г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2023г., капитального -2024г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» (ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

624320 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Грובה 1а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственное

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 620075 г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 33, 8 (343) 312-00-04 (добавочный 002); E-mail Info.minobraz@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалиды.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 720

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно движение пассажирским транспортом иногородним до Автобусной остановки

(Администрация и Мемориал Славы) на ул. Машиностроителей

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (нет) частично отсутствует цельность асфальтного покрытия

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно доступным. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНИП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий Оснащение оборудованием
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Оснащение оборудованием
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный Оснащение оборудованием
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не является структурным элементом объекта
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАПОУ СО

«Верхнетуринский механический техникум»

Шутова М.Н.

«24» апреля 2023г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»
- 1.2. Адрес объекта: 624320 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Грובה 1а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2811 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта – 2022г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023г., капитального -2024г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» (ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
624320 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Грובה 1а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки на проспекте Победы, расстояние – около 500 метров от автобусной остановки, время в пути 5 минут.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, С, Г, У)		1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, С, Г, У)		2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, С, Г, У)		3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)		4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)		5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ		7

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Проектные решения при строительстве здания техникума не предусматривали доступность МГН, поэтому привести к современным требованиям по возможности возможно при реконструкции объекта и капитальном ремонте. Объект частично доступен для К, С, Г, У, О.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий Оснащение оборудованием
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Оснащение оборудованием
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный Оснащение оборудованием
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не является структурным элементом объекта
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030 г.

в рамках исполнения Программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. Согласование на Комиссии Управление социальной политики № 16 Кушва

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 7 л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии заместитель директора по УР Вовк А.Ф.

Члены комиссии:

Заведующая хозяйством Грицкова Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Специалист по охране труда Севастьянова Г.М.

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель: Макарышкин Евгений Игоревич

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)



к Акту обследования к паспорту доступности от «24» апреля 2023г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Да	1	1	Отсутствует автоматическое открывание дверей	К, О	Установить автоматическое открывание дверей	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Да		1	Путь движения не обозначен, отсутствует нескользящее покрытие.	К, О, С, Г, У	Обозначить пути движения тактильным, нескользящим покрытием.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Да		1				
1.4	Пандус (наружный)	Да		1				
1.5	Автостоянка и парковка	Да		1	Отсутствие дорожной разметки на месте для парковки для инвалидов	К, О, С, Г, У	Нанести дорожную разметку на месте для парковки для инвалидов	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В		1	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию частично доступна для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» апреля 2023г..

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	2				
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	2				
2.3	Дверь (входная)	есть	2	2	Дверные пороги превышают 0,014 м; Дверь закрывается с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов	К	привести пороги в соответствие.	Текущий ремонт
2.4	Тамбур	есть	2	2	Глубина тамбура менее чем 2.3 м.	К	Увеличить глубину тамбура до 2.3 м.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(К,О,Г,У)		2	Ремонт (капитальный, текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Входы в здание частично доступны для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» апреля 2023г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	3	Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию, маршрут не обозначен знаками. Отсутствуют зоны отдыха и ожидания для МГН,	С, СВ, К, О, Г	Требуется	Тактильные таблички
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3	Присутствуют предупредительные полосы об окончании перил	С	Не требуется	Кабинет на 1 этаже
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		3			Не требуется	Кабинет на 1 этаже
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		3			Не требуется	Кабинет на 1 этаже
3.5	Дверь	есть		3	Имеются двери, соответствующие по размеру, пороги в некоторых дверях не выше 0,014 м.	К, О, С	Не требуется	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3			Не требуется	Кабинет на 1 этаже
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У, К)		3	Ремонт (текущий)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания частично доступны для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» апреля 2023г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	4	Отсутствуют универсальные/специально выделенные места для инвалидов и МГН	К, О	Выделить универсальные/специально выделенные места для инвалидов и МГН	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К,О,Г,У)		4	Ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) частично доступны для всех категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» апреля 2023г.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	5	5	Туалетные комнаты полностью не соответствуют по размерам	К, О, С,	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К,О,Г,У)		5	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения частично доступны для всех категорий инвалидов, кроме К,О.

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» апреля 2023г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6	3,6	Визуальные средства информации доступны для МГН	К, С, Г	не требуется	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют индукционные информационные системы, Звуковые информаторы, помогающие ориентироваться и предупреждающие об опасности	К, С	Установить акустические средства	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет				С	Установить тактильные средства	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В		3,6	Ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте частично доступны для всех категорий инвалидов.

ФОТО №1 Территория, прилегающая к зданию (участок)



ФОТО №2 Вход (входы) в здание



ФОТО № 3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)



ФОТО № 4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



Первый этаж
кабинет №2
Есть возможность открытия
второй створки двери
(для К,О)

ФОТО № 5 Санитарно-гигиенические помещения



ФОТО № 6 Система информации и связи (на всех зонах)



Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области

«Верхнетурунский механический техникум»

График работы:
понедельник – пятница с 08.00-17.00
перерыв 12.00-13.00

Учебные занятия:
понедельник - суббота 08.30-15.50
воскресенье - выходной

624320, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Гробова, 1а

Брайлевая надпись: 624320, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Гробова, 1а

ФОТО № 7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)



ПЛАН ОБЪЕКТА

